

## 2020年至今（临时查封）台账

查封的单位	执法依据	存在的火灾隐患	文书编号
台前县人民路果乐源干果零食超市	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十三条第一款第五项的规定	屋顶顶层使用夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0001号
台前县速八商务宾馆	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十三条第一款第五项的规定	二层南侧外墙采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0002号
台前县西环路大众洗车行	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十三条第一款第五项的规定	该场所夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0003号
台前县五壹汽修厂	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十三条第一款第五项的规定	该场所夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0004号
台前县鸭掌门特色火锅店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十三条第一款第五项的规定	厨房墙壁夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0005号
台前县金河渔具批发部	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十三条第一款第五项的规定	储物间顶棚夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0006号

台前县速八商务宾馆	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	二层南侧外墙夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0007号
台前县城关镇刘庙我惠超市	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0008号
台前县金水路东方家俱城	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所第四层夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0009号
台前县五壹汽修厂	<u>根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定</u>	该场所夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0010号
台前县鸭掌门特色火锅店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	厨房墙壁夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0011号
台前县正大驾驶员培训学校	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0012号
台前县鸭掌门特色火锅店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	厨房墙壁夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0013号
台前县鸭掌门特色火锅店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	厨房墙壁夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0014号

台前县鸭掌门特色火锅店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	厨房墙壁夹芯为可燃易燃泡沫材料的金属板材搭建	台消封字（2020）第0015号
濮阳市正电汽车照明灯具有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	厂区北侧员工宿舍采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建。	台消封字（2020）第0016号
台前县宏宇羽绒制品有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	生产车间西北侧办公区采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板	台消封字（2020）第0017号
濮阳市万邦达物流有限公司	<u>根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定</u>	该场所北侧采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0018号
台前润祥物流有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所北侧采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0019号
台前县鲜菜园蔬菜店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所楼梯口处采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0020号
台前县宏宇羽绒制品有限公司(复查)	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	生产车间西北侧办公区采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板	台消封字（2020）第0021号
濮阳市正电汽车照明灯具有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该单位厂区北侧员工宿舍采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭	台消封字（2020）第0022号

台前县润祥物流有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所北侧采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0023号
濮阳市万邦达物流有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所北侧采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0024号
台前县绿城超市经五路店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第一项的规定	北侧安全出口严重堵塞	台消封字（2020）第0025号
台前县广通汽修厂	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所南侧办公室采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0026号
濮阳市鑫工艺品有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该公司东侧仓库房顶采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭	台消封字（2020）第0027号
台前县新区夜宴氧吧	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	一楼东侧B区顶棚采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0028号
台前润祥物流有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所北侧办公室采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建未整	台消封字（2020）第0029号
濮阳市万邦达物流有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所北侧办公室采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建未整	台消封字（2020）第0030号
台前县兴隆塑料包装有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该公司车间采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2020）第0031号

台前县孙口乡产业集聚区金园农机有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该公司车间顶棚、办公室采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭	台消封字（2020）第0032号
台前县新区夜宴氧吧	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	所一楼东侧B区顶棚采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭	台消封字（2020）第0033号
濮阳市聚丰汽车电器有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该场所一楼杂物间东侧采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭	台消封字（2021）第0001号
台前县新区夜宴氧吧	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条和《消防监督检查规定》第二十二第一款第一项的规定	一层东侧走廊室内消火栓无水、东侧防排烟设施故障，不再具备灭火	台消封字（2021）第0002号
台前县徐记熟食店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	加工区北侧采用芯材为可燃易燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2021）第0003号
台前县沐泉水汇洗浴中心	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条和《消防监督检查规定》第二十二第一款第一项的规定	二层缺少一个安全出口，已不具备安全疏散条件。	台消封字（2021）第0004号
台前县沐泉水汇洗浴中心	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条和《消防监督检查规定》第二十二第一款第一项的规定	二层缺少一个安全出口，已不具备安全疏散条件。	台消封字（2021）第0005号
濮阳市途亮照明电器有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	二层西南侧房间隔断采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字（2021）第0006号
台前县孙口镇金鼎五金电料经销处	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	一楼西南侧厨房采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字（2021）第0007号

台前县润豪汽车零部件有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	三层西北侧房间采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字（2021）第0008号
台前县亚通家纺	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	东侧厨房顶部采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字（2021）第0009号
台前县后方乡后张家具广场	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第一项的规定	只有一个安全出口	台消封字（2021）第0010号
台前县红樱桃全屋定制店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	该场所采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字（2021）第0011号
专业洗车.	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	该场所采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字（2021）第0012号
濮阳市海虹实业有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	该公司西侧储藏室采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建，	台消封字（2021）第0013号
台前县兴盛消防器材销售门市部	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	该场所西北侧房间采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字（2021）第0014号
台前县众汽汽车配件有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	二层西南侧房间隔断采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字（2021）第0015号

濮阳市立圆汽车电器有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	西侧厂房采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字〔2021〕第0016号
濮阳恒信木业有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	厂房东侧疏散门口杂物间采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字〔2021〕第0017号
濮阳市中亚置业有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该公司二期样板间采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字〔2021〕第0018号
濮阳市中亚置业有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	该公司二期样板间采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字〔2022〕第0001号
台前县红星塑胶厂	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	办公房顶采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建。	台消封字〔2022〕第0002号
濮阳市九安汽车电器有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	气泵房采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建。	台消封字〔2022〕第0003号
濮阳市钟鼎之家装饰有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	厂房南侧房间和北侧房间南墙上部采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字〔2022〕第0004号
濮阳市莱浮卡电子科技有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二第一款第五项的规定	顶层简易房采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板搭建	台消封字〔2022〕第0005号

台前县孙口乡兴隆饭店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	西侧杂物间顶棚采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字〔2022〕第0006号
濮阳市钟鼎之家装饰有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	厂房南侧房间和北侧房间南墙上部采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字〔2022〕第0007号
台前县金水南路加敏渔具	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	该场所厨房采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字〔2022〕第0008号
台前县东亮羽绒有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条的规定和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项的规定	该场所北侧杂物间采用芯材为易燃可燃材料的金属夹芯板材搭建	台消封字〔2022〕第0009号
台前县宏宇商务酒店	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第一项的规定	该场所南楼二至五层只有一部疏散楼梯	台消封字〔2022〕第0010号
台前县喜大超市有限公司	根据《中华人民共和国消防法》第五十四条和《消防监督检查规定》第二十二条第一款第一项的规定	该场所只有一个安全出口	台消封字〔2022〕第0011号